



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

P.E.B.A.

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

*(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)*



Allegato 1e

Schede di rilievo delle aree verdi attrezzate e delle attrezzature sportive

Novembre 2023



Città di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)

COMMITTENTE:
(soggetto proponente)



Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Sindaco
Maria Irene Bellifemine

Vice-sindaco con Delega
all'Urbanistica, Edilizia Privata,
SUAP/Distretti del Commercio, Ecologia
(servizi di Igiene Urbana), Ambiente,
Manutenzioni (Verde) - Transizione
energetica
Jacopo Bernard

Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità
Urbana (PUMS), Viabilità/Strade,
Manutenzione (Stabili, Reti),
Viabilità/Strade, Servizi Cimiteriali,
Polizia Locale/Protezione Civile
Paolo Albrigi

Responsabile Area Pianificazione del
Territorio
Arch. Daniela Galli

ELABORATO REDATTO DA:



ECOSISTEMA TERRITORIO S.T.P. S.R.L.S.

Dott. pt. Marco Meurat
Dott. pt. Raffaele Pietro Pisani
Dott. pt. Luca Terlizzi

Via Carlo Robbioni, 2 - 21100 - Varese
P.IVA - C.F. 03876350129

Dott. pt. Marco Meurat
Presidente S.T.P.



NOTE INTEGRATIVE DELLE SCHEDE:


(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.



(**) ASCENSORE


cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti: 75cm)


spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra: 110-140cm. numerazione in rilievo e scritte in braille

(***) PARCHEGGI



Nei casi in cui è presente la voce 'nv', l'elemento oggetto della domanda risulta **non valutabile**, in quanto non presente o non rilevabile all'atto del sopralluogo.

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Reggio Emilia	
Descrizione struttura: Area verde con campo da basket	

V.1

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15	NO	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	Pavimentazione in prato
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	NO	Non sono presenti
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
Note:				



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
----------------------	-----------------------

CRITICITA'
Non è possibile accedere al parco da parte di persone con disabilità in quanto non sono presenti percorsi interni con pavimentazione antisdrucciolo e sono presenti dislivelli tra area verde e percorsi esterni.
Non è presente illuminazione
Non sono presenti segnaletiche per non vedenti
Area degradata
PUNTI DI FORZA
-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); - pendenza trasversale 1%;	€ 64,35 al mq

		- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.073,28

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Messina	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorso interno	

V.2

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	NO	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.2



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Area verde non accessibile a persone con disabilità in quanto è presente un solo percorso all'interno dell'area ma presenta discontinuità e dislivelli.

Non è presente illuminazione


Non sono presenti segnaletiche per non vedenti

PUNTI DI FORZA

-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza	€ 121,63 al mq

		minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); - pendenza trasversale 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.544,52

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Firenze	
Descrizione struttura: Parco con giochi per bambini	

V.3

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	

2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
Note:				

FOTO		
N. 2.1 	N. 2.1 	N. 2.1 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
----------------------	-----------------------

CRITICITA'
L'area verde presenta un gradino per accedervi
Non sono presenti percorsi nel parco e l'unico che circonda il parco è in sterrato
Non sono presenti segnaletiche per non vedenti
PUNTI DI FORZA
Illuminazione presente

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml

IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.021,96

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Milano - Via Di Vittorio	
Descrizione struttura: Area verde con giochi per bambini	

V.4

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Presente un posto auto in via Cuneo, ma risulta privato.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.1



N. 2.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Non è presente illuminazione


Non sono presenti segnaletiche per non vedenti

PUNTI DI FORZA

L'area verde è accessibile a persone con disabilità e il percorso che lo attraversa è in buono stato.

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione disastata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di	€ 119,17 al ml

		orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.942,44

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Caprera – Via del Bollerino	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi di accesso	

V.5

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	NO	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

I percorsi interni sono pieni di dislivelli

Non è presente illuminazione

Non è presente segnaletica per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);	€ 121,63 al mq

		- pendenza trasversale 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.040,90

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Milano – Via Reggio Emilia	
Descrizione struttura: Area verde con campi da tennis e percorsi interni	

V.6

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.2



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Non è presente illuminazione


Non è presente segnaletica per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

Percorsi interni in buono stato e accessibili

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di	€ 119,17 al ml

		orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.402,72

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via della Vignaccia	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorso e panchine	

V.7

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 1.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Non è presente segnaletica per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

Percorsi in buono stato

Parcheggio per persone con disabilità nelle vicinanze

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la	€ 153,06

		panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 519,75

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Gasparotto 9 – Via Monsignor Sonzani	
Descrizione struttura: Centro sportivo comunale (cantiere in corso)	

V.8

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	PERCORSI INTERNI			
4.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	

4.2	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
4.3	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Al momento questa struttura è un cantiere.				

FOTO		
N. 2.2	N. 2.3	N. 3.1
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano	Reinstallazione dei sanitari di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.	€ 3.169,75
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm	€ 539,45

	all'orientamento delle persone non vedenti	trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 5.140,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.18	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura	Integrazione del sistema di segnalazione allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi collegati alla centrale d'allarme, il sistema deve essere dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 155,00 cad
II.19	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni	Installazione di allarme acustico visivo dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 167,15
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 9.630,32

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via della Vignaccia	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorso e panchine	

V.9

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
Note:				

FOTO		
N. 1.1	N. 1.1	N. 3.1
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non è presente segnaletica per persone non vedenti
PUNTI DI FORZA
Percorsi in buono stato
Parcheggio per persone con disabilità nelle vicinanze

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallò a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06

IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.688,93

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Novara	
Descrizione struttura: Area verde con percorso sterrato	

V.10

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	Parcheggi privati
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	(foto)
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	Non sono presenti percorsi (foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	NO	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.5



N.3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Non è presente segnaletica per persone non vedenti

Non sono presenti percorsi e rampe per potervi accedere


Non è presente l'illuminazione

PUNTI DI FORZA

-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);	€ 121,63 al mq

		- pendenza trasversale 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.501,18

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE		V.11
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Gasparotto 10		
Descrizione struttura: Area Malnate e Sport A.S.D.		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	PERCORSI INTERNI			
4.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
4.2	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
4.3	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note:				

FOTO		
N. 2.3	N. 4.1	N. 3.1
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non è presente segnaletica per persone non vedenti
PUNTI DI FORZA
Sono presenti parcheggi per disabili
Sono presenti rampe per raggiungere il livello dell'edificio
È presente il bagno per disabili
Pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.11	Presenza di docce non accessibili	Realizzazione di docce accessibili a persone disabili, a norma del D.M. 236/89. (vedi note integrative delle schede)	€ 643,20
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 539,45
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 5.140,00

II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.18	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura	Integrazione del sistema di segnalazione allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi collegati alla centrale d'allarme, il sistema deve essere dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 155,00 cad
II.19	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni	Installazione di allarme acustico visivo dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 167,15
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 8.158,54

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE		V.12
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Milano		
Descrizione struttura: Centro sportivo comunale “Nino Della Bosca”		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989	NO	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	È presente un gradino di altezza superiore a 2,5 cm prima di accedere ai bagni (foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	PERCORSI INTERNI			
4.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	In alcuni punti la pavimentazione non è in buono stato
4.2	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
4.3	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note:				

FOTO		
N. 2.2	N. 2.3	N. 3.1
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
----------------------	-----------------------

CRITICITA'
Rampa di accesso con pavimentazione in pessimo stato
Per accedere al bagno dei disabili si incontra un gradino maggiore di 2.5 cm
Non ci sono segnaletiche per le persone non vedenti
PUNTI DI FORZA
Parcheggio per disabili nelle vicinanze
È presente un bagno per disabili

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione disassata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano	Reinstallazione dei sanitari di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal	€ 3.169,75

		Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.	
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 539,45
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 5.140,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.18	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura	Integrazione del sistema di segnalazione allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi collegati alla centrale d'allarme, il sistema deve essere dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 155,00 cad
II.19	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni	Installazione di allarme acustico visivo dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.	€ 167,15
II.24	Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli	Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico o vernice di finitura specifica, al fine di ridurre la sdruciolevolezza.	€ 256,44 (compresi min € 36,42 di manodopera oraria)
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 11.477,06

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Savoia	
Descrizione struttura: Parco "Primo Maggio"	

V.13


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	Entrata via Savoia: presente Piccolo dislivello Entrata via Capri: il cancello non viene aperto completamente ed è presente una barra di ferro che crea un ostacolo
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	Solo percorso da via Savoia
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	Solo ingresso da via Savoia
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

Solo dall'ingresso di via Savoia fino all'edificio presente all'interno del parco, è presente un percorso interno con area per svolta 140x140 e pavimentazione in buono stato con materiali antisdrucchiolo.

FOTO



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Sono parzialmente presenti percorsi accessibili a persone con disabilità

Ci sono delle rampe nel parco non percorribili da persone disabili


Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

E' presente l'illuminazione

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 94,96 al mq
IE.11	Presenza di ostacolo a restringimento del percorso	Rimozione / diversa collocazione dell'oggetto che costituisce intralcio al transito.	€ 32,81 all'ora
IE.20	Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti.	€ 36,91 al mq

IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.137,43

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via J. F. Kennedy	
Descrizione struttura: Parco "Villa Braghenti"	

V.14

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	(foto)
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 1.1



N. 2.4



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Solo parzialmente sono presenti percorsi accessibili a persone con disabilità

Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA


E' presente l'illuminazione

Sono presenti parcheggi per disabili all'interno dell'parco

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corrido.	€ 153,06

Allegato 1e – Schede di rilievo delle aree verdi attrezzate e delle attrezzature sportive /Data di emissione: novembre 2023

	dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.972,75

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via delle Vittorie	
Descrizione struttura: Bellavista Playground Malnate	

V.15

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	


Note:

FOTO


N. 1.1



N. 3.1



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Non è presente illuminazione

Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti


PUNTI DI FORZA

I percorsi interni sono in buono stato e antisdrucciolo

Sono presenti parcheggi per disabili vicino al parco

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 94,96 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo.	€ 153,06

		L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.024,37

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Cavalier Brusa	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi interni	

V.16

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

I percorsi presenti sono i vialetti d'ingresso alle case.

FOTO

N. 2.2



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Il percorso esterno non è in ottimo stato

Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti


PUNTI DI FORZA

I percorsi interni sono in buono stato e antisdrucciolo

Area illuminata

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm	€ 119,17 al ml

		trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.412,27

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE		V.17
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Don G.E. Bosetti Descrizione struttura: Parco Albostar		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

Il percorso interno arriva in prossimità di una fontanella e delle altalene, le panchine o altre aree gioco non sono raggiungibili.

FOTO

N. 2.1



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Il percorso interno non permette di raggiungere tutte le aree del parco

Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

I percorsi interni sono in buono stato e antisdrucciolo

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 94,96 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66

IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.394,99

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Andrea Doria	
Descrizione struttura: Parco pubblico con percorso interno e giochi per bambini	

V.18

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	(foto)
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

Il percorso interno attraversa il parco senza raggiungere le panchine e l'area gioco

FOTO



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Il percorso interno attraversa il parco dividendolo a metà ma non portano all'area giochi presente
Non sono presenti segnaletiche per persone non vedenti

PUNTI DI FORZA

I percorsi interni sono in buono stato e antisdrucciolo
Parcheggio per persone disabili adiacente all'ingresso

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallò a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06

IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 519,75

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Ancona	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorsi interni ed esterni	

V.19

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	(foto)
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.1



N. 3.4



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

L'area verde è degradata


Non sono presenti parcheggi per disabili

PUNTI DI FORZA

Illuminazione presente

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo.	€ 153,06

		L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.253,71

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE		V.20
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Reggio Emilia Descrizione struttura: Area verde con percorsi esterni		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	(foto)
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	(foto)

Note:

FOTO

N. 2.5



N. 3.1



N. 3.5



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

L'area verde è degradata

Non sono presenti percorsi all'interno dell'area per raggiungere i diversi spazi attrezzati presenti


PUNTI DI FORZA

Illuminazione presente

Sono presenti parcheggi per persone con disabilità nelle vicinanze

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti,	€ 119,17 al ml

		piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.041,65

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Montelungo	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi esterni	

V.21

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	(foto)
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	Non sono presenti, l'area è rialzata dalla pavimentazione esterna e quindi non accessibile.
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.5



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'


L'area si trova a una quota diversa dai percorsi esterni e non è servita da rampe

PUNTI DI FORZA

È presente l'illuminazione

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm	Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere	€ 117,07 al mq

		una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale.	
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile.	€ 16,51 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.175,23

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Reggio Emilia	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi interni ed esterni	
V.22	

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	(foto)
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.1



N. 2.5



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

L'area è degradata


I percorsi presenti all'interno dell'area ora in sterrato stanno per essere coperti dalla crescita dell'erba

PUNTI DI FORZA

È presente l'illuminazione

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione disastata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di	€ 119,17 al ml

		orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.041,65

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Piazza F.lli Rosselli	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi interni ed esterni e arredi vari	

V.23


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' ALTA

CRITICITA'

Non è presente segnaletica per non vedenti

PUNTI DI FORZA


Parcheggi per disabili nelle vicinanze

È presente l'Illuminazione

Pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo.	€ 153,06

		L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.609,41

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Montelungo	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorsi interni ed esterni	

V.24

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 3.1 – 3.2



N. 2.2



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Area verde degradata

Pavimentazione in pessimo stato


Non sono presenti parcheggi per disabili nelle vicinanze

PUNTI DI FORZA

Illuminazione presente

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm	€ 119,17 al ml

		trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.002,61

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Reggio Emilia	
Descrizione struttura: Area verde con percorsi interni ed esterni	

V.25

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	(foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.2



N. 3.1



N. 3.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Area verde degradata

Pavimentazione in pessimo stato


Non sono presenti parcheggi per disabili nelle vicinanze

PUNTI DI FORZA

Illuminazione presente

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.02	Presenza di sconessioni in corrispondenza di pozzetto o chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	€ 131,53 al mq

IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.134,14

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE		V.26
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Francesco Baracca		
Descrizione struttura: Centro sportivo scuole medie		


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	Arrivando al parcheggio è presente un'area alberata con fondo in terra. (foto)

		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	nv	Non sono stati rilevati in quanto all'esterno delle scuole sono presenti solo i campi sportivi.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		nv	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		nv	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		nv	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		nv	
4	PERCORSI INTERNI			
4.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	(foto)
4.2	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
4.3	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.1



N. 2.2



N. 4.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Nonostante siano complessivamente in buono stato, le pavimentazioni non risultano completamente antisdrucchiolo


PUNTI DI FORZA

Sono presenti parcheggi per disabili

Pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo.	€ 153,06

		L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.810,14

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Celidonia	
Descrizione struttura: Area verde con panchine	

V.27

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	(foto)

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	NO	
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' SCARSA

CRITICITA'

Non è presente l'illuminazione

Non sono presenti percorsi interni

Non accessibile in quanto a diversa quota dal livello della strada collegata con una scala

Non sono presenti parcheggi per disabili nelle vicinanze

PUNTI DI FORZA

-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente,	€ 79,52 al mq

		aumentando la larghezza complessiva del percorso.	
IE.23	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradini/rampe di altezza complessiva 2,5/100 cm	Demolizione e rifacimento di parte della pavimentazione esistente e realizzazione di nuova rampa in cls avente le caratteristiche dimensionali e geometriche tali da essere percorribili in autonomia da una persona su sedia a rotelle.	€ 355,74 al mq
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.394,53

PEBA – SCHEDA RILIEVO AREE VERDI ATTREZZATE E ATTREZZATURE SPORTIVE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Pietro Nenni	
Descrizione struttura: Area verde attrezzata con percorsi e giochi per bambini	

V.28

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'area al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante l'area di ingresso (o il cancello di ingresso, qualora presente) risulta complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta del cancello di ingresso (qualora presente) è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
3	PERCORSI INTERNI			
3.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	Il percorso attraversa il parco, ma non collega le aree giochi al suo interno. (foto)
3.2	I percorsi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
3.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile anche ai disabili sensoriali (ad es. non vedenti, non udenti)?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	NO	
3.4	I percorsi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	
3.5	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	

Note:

FOTO

N. 2.1



N. 3.1



N. 2.2



GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' MEDIA

CRITICITA'

Non è presente l'illuminazione

Non sono presenti percorsi interni che collegano le aree

PUNTI DI FORZA

Parcheggi per disabili nelle vicinanze

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.28	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	€ 119,17 al ml
IE.30	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	In caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo. L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.	€ 153,06
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione	€ 247,52

Allegato 1e – Schede di rilievo delle aree verdi attrezzate e delle attrezzature sportive /Data di emissione: novembre 2023

		della presenza di un edificio / area verde attrezzata saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	
IE.32	Assenza di fontana accessibile	Sostituzione della fontanella esistente con un modello di fontanella accessibile.	€ 1.320,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.839,75